

[R100] Mój ROVERek stoi krzywo. Wjechałem w dziurę i coś strzeliło w zawieszeniu.

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

Prawdopodobnie strzeliła jedna z gruszek z zawieszeniu...

W pierwszej kolejności należy udać się do warsztatu w celu kontroli szczelności i uzupełnienia płynu zawieszenia. Gruszkę należy wymienić na nową lub używaną w dobrym stanie.

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę mechanikowi na to, że do ROVERka nie należy wlewać płynu, który jest przeznaczony do zawiesznień samochodów marki CITROEN. Może on uszkodzić waszą instalację!!!